香港航海學校 環保校園計劃

堆肥廚餘機 檢討報告

於 18 年 9 月因為天花有石屎剝落及雨水滲透入內, 堆肥機有短路問題, 安裝堆肥機的房間需要維修, 而將堆肥設備搬離, 改安裝於戶外垃圾收集站旁邊, 經電源接駁及維修後繼續運作。



由 2020 年 1 月份起因新冠疫情的關係,學校停止面授課堂及寄宿, 廚房亦停止運作,由於廚餘機長時期放置於戶外,機身及鉸位嚴重鏽蝕, 摩打不能轉動,部分零件如轉動鐵桿亦已損毀,並沒有零件更換,加上 早前受颱風侵襲,由於校舍位於海邊,校內很多設施亦嚴重損毀,當中 包括廚餘機亦受影響,故當時誤將廚餘機與其他受損毀的設施一併棄 掉。